

濡れた床も これで安心 怖くない！

タイル・石材などの”滑り防止施工”に、画期的な新技術！

石材の床に、もう面倒な滑り止めテープや凸凹加工は必要ありません。米国で誕生した新技術、ノンスリップマスター施工なら、見た目の光沢をほとんど変えずに、滑りにくくさせる、新しい滑り防止施工法です。建築の石材施工に、どうぞご用命ください。



プールや厨房、浴室のフロアに

スッテンコロリン防ぎます！




玄関やアプローチに

ノンスリップマスター施工

何故？

滑りにくくなるのか。

その秘密は、石材と液剤が化学反応して生まれる7マイクロメートル前後の穴にあります。



雨の日濡れた時、効果抜群。無数の小さな穴に水が入り、足底との吸盤力を上げ、滑りにくくします。

＜注意＞石材によって効果は、異なる場合があります。また、防滑効果を発揮させるためには、適切な清掃等のメンテナンスが必要です。

対象床材

御影石をはじめ、下記の建築材の美観をいかした滑り防止を実現します。

床浴槽

御影石・大理石・磁器タイル
テラゾータイル・コンクリート・モルタル
ホーロー・磁器タイル・エナメル

簡単施工

新築・改修、いずれの場合でも平均4~6時間で施工完了。

▼比べてください。この違い!!


防滑工法名	工法	養生	メンテナンス	その他の特長
ノンスリップマスター施工	液剤塗布・トリートメント	不要	洗剤・水洗い	汚れが付きにくい 見た目がほとんど変わらない
プラスト加工	混合砂高圧噴射	必要	ワックス	汚れやすい
パーナー仕上げ	パーナーで表面を焼き、凸凹をつける。	必要	専門業者によるメンテナンス	表面がもろくなる 表面の色つや形が変わる
ノンスリップテープ	テープを貼る	必要	貼り替え	汚れやすく不衛生 突っかかりやすい

比べてください

施工前



施工後



写真は電子顕微鏡で2,500倍に拡大した床材です。

※ ノンスリップマスター施工は、滑り止めに100%保証するものではありません。環境（場所、下地素材、歩行頻度等）によって効果の度合いが変わりますのでご注意ください。

ビル総合管理
株式会社 **メンテックカンザイ**
www.nonslipmaster.com
頼ばぬ先のノンスリップマスター施工

● 最寄りの事業所へお問い合わせ下さい。

本社 / 〒422-8067 静岡市駿河区南町18番1号 サウスポット静岡4階 TEL (054) 280-2677 FAX (054) 285-6211
 静岡支店 / 〒422-8067 静岡市駿河区南町18番1号 サウスポット静岡4階 TEL (054) 280-5201 FAX (054) 280-5205
 三島支店 / 〒411-0033 三島市文教町一丁目9番10号 三島北口ビル1階 TEL (055) 988-0411 FAX (055) 988-0410
 浜松支店 / 〒430-7711 浜松市中区板屋町111番地の2 浜松アクタタワー11階 TEL (053) 456-3411 FAX (053) 456-4633
 東京支店 / 〒105-0004 東京都港区新橋3丁目1番9号 301新橋ビルディング6階 TEL (03) 5510-8080 FAX (03) 5510-8082
 マンション管理部 / 〒422-8061 静岡市駿河区森下町4番30号 メンテックビル3階 TEL (054) 280-2621 FAX (054) 280-2622
 アグリ開発課 / 〒420-0934 静岡市葵区居美20番36号 TEL (054) 207-8571 FAX (054) 207-8572